



2025

INFORME MENSUAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL



MES DE

NOVIEMBRE

Cristóbal Tahay Trij
03-12-2025



Municipalidad de San José Chacayá, Sololá Guatemala, C.A.



Informe de la Comisión Municipal de Salud y Asistencia Social / COMUSAN, del Concejo Municipal de la Municipalidad de San José Chacayá, Sololá, correspondiente al mes de Noviembre del año 2,025.

Parte informativa:

Nombre	Cargo	Teléfono
Manuel Eduardo Cuá Cotuc.	Concejal II y coordinador de la comisión.	3170 4552
Gustavo Bernabé Meletz Ajcalón.	Director de la Dirección Municipal de Agua y Saneamiento –DIMAS–.	4045 3629
Heidy Odilia Xitamul Xitamul.	Coordinadora de la Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional - OMSAN-.	3165 3232
Fecha de elaboración del informe:	28 de Noviembre del año 2025.	

Actividades, acciones y proyectos realizados durante el mes de noviembre del año 2025.

Actividad No. 1: Se llevó a cabo la décima primera reunión ordinaria de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN) y Comisión Municipal de Salud y Asistencia Social (COMUSAL).



Actividad No. 2: Se llevó a cabo la reunión de la Mesa Técnica de Casos e Intensificación de Acciones para la Reducción de la Desnutrición en el Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 3: Se entregaron frascos de multivitamínicos WINVIT a los niños en riesgo nutricional del Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 4: Visitas domiciliarias a familias con Niños Menores de 5 años del Caserío Chuacruz del Municipio de San José Chacayá, Sololá, en coordinación con la epesista de Trabajo Social de la Universidad de San Carlos de Guatemala.



Actividad No. 5: Se realizó la jornada de esterilización de mascotas en la Cabecera Municipal del Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 6: Se realizó la jornada de esterilización de mascotas en el Caserío Los Planes del Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 7: Se realizó la cloración de los sistemas de agua potable del Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 8: Se realizó el monitoreo de cloro residual en los sistemas de agua potable del Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 9: Se reparó la tubería de la línea de conducción del sistema de agua potable del Caserío Las Minas, del Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 10: Se realizó la reparación del filtro percolador (cambio de costaneras y tuberías) de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Cabecera Municipal del Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 11: Se realizó la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Cabecera Municipal del Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 12: Se realizó el chapeo y limpieza alrededor de los tanques de distribución de los sistemas de agua potable del Caserío las Minas y Sector La Toma, ubicado en el Caserío Parromero del Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 13: Se realizó el lavado y desinfección de los tanques de distribución del sistema de agua potable del caserío Chuimanzana del Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 14: Se realizó el chapeo y limpieza alrededor del tanque de distribución del sistema de agua potable de la Cabecera Municipal, ubicado en el Caserío Parromero del Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 15: Se realizó las tomas de muestras para su análisis microbiológicas de los sistemas de agua potable del Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 16: Se realizó la reparación de tubería de la red de distribución del sistema de agua potable del Casco Urbano del Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 17: Se realizó la reparación de tubería Hg (transversal) en la línea de conducción del Sistema de Agua Potable del Caserío Las Minas del Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 18: Se realizó la colocación de tubería en el tanque de distribución del sistema de agua potable del Caserío Las Minas, ubicado en el Caserío Parromero del Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 19: Se instaló una tapadera de metal en el tanque de distribución del sistema de agua potable del Caserío Las Minas, ubicado en el Caserío Parronero del Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Recomendaciones:

Observaciones: La cloración y el monitoreo de cloro residual se realiza semanalmente; las tomas de muestras de los sistemas de agua potable del área urbana se realizan mensualmente y de los sistemas de agua potable de las áreas rurales, se realiza cada dos meses.

Vo. Bo. Manuel Eduardo Cuá Cotuc
Concejal II
Titular Comisión de Salud y Asistencia Social.

Gustavo Bernabé Meliz Alcarón
Director Municipal de Agua y Saneamiento.

Heidy Odilia Xitamul Xitamul
Coordinadora de OMSAN.