



SECRETARIA MUNICIPAL
SAN JOSÉ CHACAYA, SOLOLA

RECIBIDO
02 FEB 2026

Firma:
Hora: 09:13



Cristóbal Tahay
05-02-2026

INFORME MENSUAL

COMISIÓN MUNICIPAL
DE SALUD Y
ASISTENCIA SOCIAL.

MES DE ENERO
AÑO 2,026.





Municipalidad de San José Chacayá, Sololá Guatemala, C.A.



Informe de la Comisión Municipal de Salud y Asistencia Social y de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, del Concejo Municipal de la Municipalidad de San José Chacayá, Sololá, correspondiente al mes de Enero del año 2,026.

Parte informativa:

Nombre	Cargo	Teléfono
Manuel Eduardo Cuá Cotuc.	Concejal II y coordinador de la comisión.	4390 7918
Gustavo Bernabé Meletz Ajcalón.	Director de la Dirección Municipal de Agua y Saneamiento –DIMAS–.	4045 3629
Heidy Odilia Xitamul Xitamul.	Encargada de la Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional - OMSAN-.	3165 3232
Fecha de elaboración del informe:	30 de Enero del año 2026.	

Actividades, acciones y proyectos realizados durante el mes de enero del año 2026.

Actividad No. 1: Se llevó a cabo la reactivación de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN) y Comisión Municipal de Salud y Asistencia Social (COMUSAL) ante el Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE).



Actividad No. 2: Se llevó a cabo la primera reunión ordinaria de la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMUSAN) y Comisión Municipal de Salud y Asistencia Social (COMUSAL).



Actividad No. 3: Se llevaron a cabo las reuniones de la Mesa Técnica de Casos e Intensificación de Acciones para la Reducción de la Desnutrición en el Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 4: Se realizaron monitoreos de peso y talla a los niños en riesgo nutricional del Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 5: Se realizó la demostración de platillos nutritivos a madre con niña en riesgo nutricional en el Caserío Los Planes del Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 6: Se realizó la cloración en los sistemas de agua potable del municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 7: Se realizó el monitoreo de cloro residual en los sistemas de agua potable del Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 8: Se reparó las tuberías de la red de distribución del sistema de agua potable de la Cabecera Municipal de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 9: Se realizó la verificación de pozos y candelas de la red de alcantarillado sanitario del Caserío Chuimanzana del Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 10: Se realizó la reparación de tubería de la red de alcantarillado sanitario de la Cabecera Municipal de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 11: Se realizó una nueva conexión domiciliar al sistema de agua potable del Sector La Toma de la Cabecera Municipal de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 12: Se tomó las muestras de agua para su análisis microbiológico y fisicoquímicos en los sistemas de agua potable del Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 13: Se realizó la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Cabecera Municipal de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 14: Se reparó el lavamanos ubicado en el cementerio general del Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 15: Se realizó el intercambio de experiencia con los integrantes del concejo municipal de Tecpán, Chimaltenango, para conocer la operación y funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 16: Se tuvo la visita del personal docente y estudiantes del Instituto de Educación Diversificada de la Aldea Chaquijyá, personal de INTERCOP y personal de la delegación departamental del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, para conocer la operación y funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de San José Chacayá, Sololá, por la celebración del día mundial de la educación ambiental.



Actividad No. 17: Se realizaron nuevas conexiones domiciliarias a la red de alcantarillado sanitario del Caserío Chuacruz del Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 18: Se realizó el chapeo y limpieza alrededor del nacimiento del sistema de agua potable del Caserío Las Minas, ubicado en el Caserío Parromero del Municipio de San José Chacayá, Sololá.



Actividad No. 19: Se realizó la reparación de tuberías debido a las fugas de agua en las principales calles en la red de distribución del sistema de agua potable de la Cabecera Municipal de San José Chacayá, Sololá.



Recomendaciones:

Observaciones: La cloración y el monitoreo de cloro residual se realiza semanalmente; las tomas de muestras de los sistemas de agua potable del área urbana se realizan mensualmente y de los sistemas de agua potable de las áreas rurales, se realiza cada dos meses.



Vo. Bo. Manuel Eduardo Guá Gotuc
Concejal II
Titular Comisión de Salud y Asistencia Social.



Gustavo Bernabé Meletz Ajcálon
Director Municipal de Agua y Saneamiento.





Heidy Odilia Xitamul Xitamul
Encargada de la Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

