



2026



# INFORME MENSUAL



---

**Comisión Municipal: Servicios, Infraestructura,  
Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda  
San José Chacayá, Sololá.**

---



**Febrero 2026**



## *Municipalidad de San José Chacayá, Sololá Guatemala, C.A.*



**Informe de la Comisión Municipal: Servicios, Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda de la Municipalidad de San José Chacayá, Sololá, correspondiente al mes de febrero del año 2026.**

### **Parte informativa:**


<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Teléfono</b>
Juan Mercedes de Ixchel Roquel Ixcol	Concejal III	5531-1121
Elias Meletz Tacan	Director Municipal de Planificación	4509-6874
Miguel Julajuj	Técnico de Infraestructura	4632-2195
Dina Eloísa Pérez Alvarado	Ingeniera Supervisora	4690-1597
Fecha de elaboración del informe:	27 de febrero del año 2026	

### **Actividades, acciones y proyectos realizados durante el mes de febrero del año 2026.**

**Actividad No. 1:** Supervisión de avance físico del proyecto 92%: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUACRUZ, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



**Actividad No. 2:** Supervisión de avance físico del proyecto 60%: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUACRUZ, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



**Actividad No. 3:** Supervisión de avance físico del proyecto 55%: AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS MINAS, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



**Actividad No. 4:** Supervisión de avance físico del proyecto 15%: CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO Y/O AGROINDUSTRIALIZACION, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



**Actividad No. 5:** Supervisión de avance físico del proyecto 35%: CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION INTERMUNICIPAL DE FORMACION EMPRESARIAL DE MUJERES PARA LA PROMOCION DE SU AUTONOMIA ECONOMICA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.




**Actividad No. 6:** Supervisión de avance físico del proyecto: CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR XITAMUL, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



**Actividad No. 7:** Supervisión de avance físico del proyecto: SISTEMA FOTOVOLTAICO PLANTA DE TRATAMIENTO DESDECHOS SOLIDOS, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



**Actividad No. 8:** Supervisión de avance físico del proyecto 99%: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN FELIPE, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



**Actividad No. 9:** Supervisión de avance físico del proyecto 90%: AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, CASERIO CHUIMANZANA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



**Actividad No. 10:** Supervisión de avance físico del proyecto 50%: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LOS PLANES, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.



**Actividad No. 11: Supervisión de avance físico del proyecto 40%: MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO VILLA LINDA, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.**



**Actividad No. 12: Supervisión de avance físico del proyecto 35%: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO, COLONIA ROMEC, SAN JOSE CHACAYA, SOLOLA.**




**Recomendaciones:**

**Observaciones:**

La comisión de Servicios, Infraestructura, Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Vivienda de la Municipalidad de San José Chacayá, Sololá, estuvo presente en las diferentes supervisiones de los proyectos que se realizó en las diferentes comunidades del municipio durante el mes de febrero del año 2026.

  
Miguel Jufajuj

Técnico Comisión de Infraestructura



Vo. Bo. Juan Mercedes de Ixchel Roquel Ixcol  
Concejal III  
Titular comisión de Infraestructura

  
Vo. Bo. Elias Melez Tacan  
Comisión de Infraestructura



● ANEXO OFICINA  
DE CATASTRO  
● MUNICIPAL



# Municipalidad de San José Chacayá, Sololá Guatemala, C.A.



Actividades, acciones y proyectos realizados durante el mes de febrero año 2026.

### Actividad No. 1:

Mantenimiento de alumbrado público en el Caserío San Felipe y Cabecera Municipal.



MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO			
No.	TIPO DE TRABAJO	LUGAR	CANTIDAD
1	Mantenimiento	Calle Camenerío	1
2	Cambio Completo	Sector Bella Vista	1
3	Cambio Completo	La Toma I	1
4	Mantenimiento	Sector Centro	1
5	Mantenimiento	San Felipe	1
6	Nueva Instalación	San Felipe	1
TOTAL			6

### Actividad No. 2:

La comisión de servicio de infraestructura, realiza inspección para identificación de predio en el cementerio Municipal.



### Actividad No. 3:

La comisión de servicio de infraestructura, realiza inspección para verificación de construcción de nichos en el cementerio Municipal





## *Municipalidad de San José Chacayá, Sololá Guatemala, C.A.*



### **Actividad No. 4:**

La comisión de infraestructura, realiza inspección de terreno ubicada en el Caserío Villa Linda para verificación de medidas y colindancias.



### **Actividad No. 5:**

Comisión de Servicios de infraestructura, realiza inspección de terreno ubicado en el Caserío Los Planes para verificación de medidas y colindancias, según el documento de respaldo.



### **Actividad No. 6:**

La comisión de servicios infraestructura, realiza inspección de terreno ubicado en el Caserío Los Planes para verificación de medidas y colindancias, según el plano.



### **Actividad No. 07**

Se realizó inspección de terreno ubicado en la Cabecera Municipal para el trámite de IUSI.





*Municipalidad de  
San José Chacayá, Sololá  
Guatemala, C.A.*



Juan Mercedes de Ixchel Roque Ixcol, concejal III  
Titular de la comisión de Servicios Infraestructura  
Ordenamiento Territorial Urbanismo y Vivienda.

Miguel Julajuj Ajaón  
Coordinador de la Oficina Municipal de  
Catastro

Vo. Bo. Elias Meletz Tacan  
Director Municipal de Planificación